

# POMPINSPECTIERAPPORT

## KLANTGEGEVENS

Simple-Simon  
Verdunplein 15  
5627 SZ Eindhoven

## WERKADRES

Simple-Simon  
Verdunplein 15  
5627 SZ Eindhoven

Werkbon nummer: 2410044  
Referentie: AA01 Haven

Uitgevoerd door: P. Jansen  
Datum: 29-3-2022 17:05

## OPSTELLING POMP

- Droog - verticaal

## MERK E-MOTOR

- WEG

## NETSPANNING

- 400V

## WATER IN OLIE SENSOR

Nvt

## URENSTAND

/

## TYPE E-MOTOR

/

## SERIENUMMER E-MOTOR

/

## VERMOGEN

/

## TOERENTAL

/

## STROOM

/

## ISOLATIEWEERSTAND T.O.V. AARDE

	Mohm
Spoel 1	Nvt
Spoel 2	Nvt
Spoel 3	Nvt
Clixon	Nvt

## ISOLATIEWEERSTAND SPOELEN ONDERLING

	Mohm
Spoel 1-2	Nvt
Spoel 1-3	Nvt
Spoel 2-3	Nvt

## OHMSE WEERSTAND

	Ohm
Spoel 1	Nvt
Spoel 2	Nvt
Spoel 3	Nvt
PTC/Clixon	Nvt

## VISUELE CONTROLE BUITENZIJDE POMP

	Goed	Matig	Slecht	N.v.t.
Hijsvoorziening	●			
Kabelkop/kabelinvoer	●			
Voedingskabel pomp	●			
Motorgedeelte/lagerstoel	●			
Hydrauliek	●			
Conservering	●			

## CONDITIE HYDRAULIEK

	Goed	Matig	Slecht	N.v.t.	Nagesteld
Waaier	●				
Conus	●				
Speling achter- en waaiermontageplaat	●				
Waaierspeling	●				
Nastellen waaierspeling				●	

## OVERIGE INSPECTIE

	Goed	Matig	Slecht	N.v.t.	Vervangen	Nagesteld	Nagesmeerd
Olie	●						
Lagerconditie pomp	●						
Lagerconditie elektromotor	●						
Stator/droge kamer	●						
Uitlijning				●			
Koppeling	●						

## OLIE OPVANG FLESJE

	Aanwezig	Gemonteerd	Geleegd	Vervangen	N.v.t.
Olie opvang flesje	●		●		

## OPMERKINGEN

Afdichting adapter lekflesje opnieuw gewikkeld met teflon.

## FOTO'S